



SÄNDLISTA

Brandsyneobjekt

Verksamhetsnamn KUMLINGE KYRKA	Verksamhetsnr 3100-001321
Fastighetsbeteckning KUMLINGE KYRKA	
Postadress	
Närvarande ombud Solveig Engman	

Brandsyreförättare

Namn Tomas Ahlqvist	E-post tomas.ahlqvist@mariehamn.ax
Telefon 531483	Mobil
Namnsteckning	Ort och datum

Regelbunden brandsyn enligt §40 §44 Räddningslagen (LL 2006:106)

Syftet med brandsynen kan sammanfattas i följande punkter;

1. Säkerställa trygg utrymning och räddning av liv vid en eventuell brand eller annan olycka.
2. Förhindra brandspridning till angränsande fastigheter.
3. Trygga räddningspersonalens säkerhet vid en eventuell brand i byggnaden.
4. Förebygga att brand eller annan olycka uppstår.
5. Begränsa egendomsskadorna i byggnaden vid en eventuell brand.

Protokollet innehåller anmärkningar

Ingen uppföljning

MSN
www



Anmärkningar

I samband med brandsynen konstaterades följande brister i brandskyddet som skall åtgärdas:

1. Kontroll av fastighetens larmsystem

- Larmsystemet skall kontrolleras och dokumenteras månatligen

Hör gärna av er om det är något ni undrar över!

Vi önskar att ni meddelar Räddningsverket när bristerna är åtgärdade. Detta kan göras som E-post till Brandskydd@mariehamn.ax eller per post.